



**Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es**

07

0010_Uniflott_2012-11-28

EN 13963: 2005

Tipo 4B

Tratamiento de juntas en sistemas PYL

Reacción al fuego:

A1