



OBRA REHABILITACIÓN



JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA BAJO NF
cumple CTE sección HS 1 apartado 2.1.2

PANTALLAX, S.L.
C/ Cristóbal de Meilla nº4. Bj.
46017 Valencia

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN